

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 03

OBRA: Melhoria da infraestrutura com pavimentação, drenagem e contenções em vias Públicas nos Sítios Pindoba, Pindoba II, Correntes III, Aroeiras I, Melão e na Rua do Hospital

LOCALIDADE: Sítio Aroeiras I, BOM JARDIM/PE

EMIÇÃO BOLETIM: 18/01/2023



FOTO 01: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO




FOTO 02: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO




FOTO 03: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO



FOTO 04: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO



José Carlos de Araújo Souza
Diretor Resp. Técnica CREA Nº 97.347 D/PE
JUSTO & BRANCO ENGENHEIROS ASSOCIADOS

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
CREA 1819511430

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 03

OBRA: Melhoria da infraestrutura com pavimentação, drenagem e contenções em vias Públicas nos Sítios Pindoba, Pindoba II, Correntes III, Aroeiras I, Melão e na Rua do Hospital

LOCALIDADE: Sítio Aroeiras I, BOM JARDIM/PE

EMIÇÃO BOLETIM: 18/01/2023



FOTO 05: CAIXA DE DRENAGEM



FOTO 06: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO



FOTO 07: CAIXA DE DRENAGEM



FOTO 08: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

JB **JOSE CARLOS de ARAÚJO SOUZA**
Diretor/Resp. Técnico CREA Nº 57.347 D/PE
JUSTO & BRANCO ENGENHEIROS ASSOCIADOS

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
CREA 1819511430

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 03

OBRA: Melhoria da infraestrutura com pavimentação, drenagem e contenções em vias Públicas nos Sítios Pindoba, Pindoba II, Correntes III, Aroeiras I, Melão e na Rua do Hospital

LOCALIDADE: Sítio Aroeiras I, BOM JARDIM/PE

EMIÇÃO BOLETIM: 18/01/2023




FOTO 09: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO




FOTO 10: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO



FOTO 11: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO



FOTO 12: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO