

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 03

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE RECREAÇÃO E COBERTURA DO PLAYGROUND DA CRECHE E ENCRUZILHADA

LOCALIDADE: DISTRITO DA ENCRUZILHADA, BOM JARDIM/PE.

EMPRESA CONTRATADA: M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

DATA: 12/04/2023

BOLETIM Nº 03



FOTO 01: Bancos de concreto finalizados e piso intertravado




FOTO 02: Bancos de concreto finalizados e caixa de areia



FOTO 03: Lixeiro seletivo, gradil instalado e plantio de grama;



FOTO 04: Lixeiro seletivo, poste de iluminação e intertravado;



FOTO 05: Meio fio, gradil instalado e piso intertravado



FOTO 06: Bancos de concreto finalizados e caixa de areia

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 03

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE RECREAÇÃO E COBERTURA DO PLAYGROUND DA CRECHE E ENCRUZILHADA

LOCALIDADE: DISTRITO DA ENCRUZILHADA, BOM JARDIM/PE.

EMPRESA CONTRATADA: M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

DATA: 12/04/2023

BOLETIM Nº 03



FOTO 07: Balanço Cavalinho e Muro lateral finalizado



FOTO 08: Gangorra Dupla



FOTO 09: Casa do Tarzan e Muro Lateral finalizado



FOTO 10: Plantio de grama e mudas e Muro lateral finalizado

