

**DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA**

**OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL ARRAES**

**LOCALIZAÇÃO: RUA DO DERBY - CENTRO - BOM JARDIM / PE**

**EMPRESA CONTRATADA: M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**

**DATA DE ELABORAÇÃO: 10/07/2023**

**BOLETIM Nº 03**



FOTO 13: Elementos estruturais e Platibandas;



FOTO 14: Elementos estruturais;




FOTO 15: Sala de Raio-X;





FOTO 16: Sala de Raio-X;



FOTO 17: Sala de Raio-X;



FOTO 18: Execução de revestimento em Barita;



**DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA**

**OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL ARRAES**

**LOCALIZAÇÃO: RUA DO DERBY - CENTRO - BOM JARDIM / PE**

**EMPRESA CONTRATADA: M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**

**DATA DE ELABORAÇÃO: 10/07/2023**

**BOLETIM Nº 03**



FOTO 19: Execução de revestimento em Barita;



FOTO 20: Execução de revestimento cerâmico 10x10;



FOTO 21: Execução de revestimento cerâmico 10x10;



FOTO 22: Piso granilite;





**DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA**

**OBRA:** CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL ARRAES

**LOCALIZAÇÃO:** RUA DO DERBY - CENTRO - BOM JARDIM / PE

**EMPRESA CONTRATADA:** M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

**DATA DE ELABORAÇÃO:** 10/07/2023

**BOLETIM Nº 03**

FOTO 23: Piso granilite;




FOTO 24: Piso granilite;



FOTO 25: Coberta das Enfermarias



FOTO 26: Forro de gesso acabado;



FOTO 27: Forro de gesso acabado;



FOTO 28: Forro de gesso acabado e janela removidas;



FOTO 29: Fundo selador e Emassamento - Anexo;



FOTO 30: Fundo selador e Emassamento - Anexo



**DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA**

**OBRA:** CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL ARRAES

**LOCALIZAÇÃO:** RUA DO DERBY - CENTRO - BOM JARDIM / PE

**EMPRESA CONTRATADA:** M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

**DATA DE ELABORAÇÃO:** 10/07/2023

**BOLETIM Nº 03**



FOTO 31: Fundo selador e Emassamento - Anexo



FOTO 32: Fundo selador e Emassamento - Anexo



FOTO 33: Pontos hidrossanitários;




FOTO 34: Platibandas e Calha Executada;

  
M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP  
MARCIANO BÁRBOSA DE LIRA SILVA  
DIRETOR / RESP. TÉCNICO  
TÉC. EM EDIFICAÇÕES  
ENG. CIVIL  
CREA PE 1821130170

**DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA**

**OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL ARRAES**

**LOCALIZAÇÃO: RUA DO DERBY - CENTRO - BOM JARDIM / PE**

**EMPRESA CONTRATADA: M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**

**DATA DE ELABORAÇÃO: 10/07/2023**

**BOLETIM Nº 03**



FOTO 1: Demolição de pisos para novos pontos;



FOTO 2: Remoção de cobertura;



FOTO 3: Demolição de pisos granilite;



FOTO 4: Demolição de pisos granilites;



FOTO 5: Escavações;



FOTO 6: Escavações;



**DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA**

**OBRA:** CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL ARRAES

**LOCALIZAÇÃO:** RUA DO DERBY - CENTRO - BOM JARDIM / PE

**EMPRESA CONTRATADA:** M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

**DATA DE ELABORAÇÃO:** 10/07/2023

**BOLETIM Nº 03**



FOTO 7: Escavações;



FOTO 8: Escavações;



FOTO 9: Alvenaria de embasamento;



FOTO 10: Elementos estruturais e embasamento;




FOTO 11: Elementos estruturais e embasamento;




FOTO 12: Elementos estruturais;